

2018年度 西沖第3号処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2019年3月31日

処分場名	点検項目	2018年										2019年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	4.遮水工の状況・効果	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	5.周辺地下水の水質検査	-	* 5/7	● 6/11	-	-	-	-	● 11/19	-	-	◆ 2/26	-	・◆ダイオキシン測定	
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	7.放流水の水質検査	● 4/10	● 5/24	-	● 7/9	-	-	-	-	-	-	-	● 3/18	*放流時に測定	
	8.調整池の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	9.浸出液処理設備の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	10.PH、COD測定器の状況(校正)	● 4/18	● 5/16	● 6/13	● 7/11	● 8/22	● 9/12	● 10/17	● 11/21	● 12/12	● 1/24	● 2/20	● 3/20		
	11.排水ポンプターニング状況	● 4/2	● 5/17	● 6/1	● 7/2	● 8/1	● 9/3	● 10/1	● 11/1	● 12/3	-	-	● 3/4		
	12.保護棚の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	13.標識類の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18	*通路、築堤の除草作業/2回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 2. 3水質検査」に記載しています。 *一部の分析項目に異常値がみられたため、5月に再分析を行い基準値以下であることを確認しました。															