

# 2018年度 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2019/3/31

処分場名	点検項目	2018 年										2019 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	4.搬入廃棄物の展開検査	●4、11 18、25	●9、16 23、30	●6、13 20、27	●4、11 18、25	●1、8 22、29	●5、12 19、26	●3、10 17、24	●7、14 21、28	●5、12 19、26	●9、16 23、30	●6、13 20、27	●6、13 20、27		
	5.周辺地下水の水質検査	-	-	-	● 7/9	-	-	-	-	● 12/18	-	-	-		
	6.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/18	● 5/16	● 6/13	● 7/11	● 8/22	● 9/12	● 10/17	● 11/21	● 12/12	● 1/24	● 2/20	● 3/20		
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	10.保護棚の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	11.標識類の状況	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18		
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/10	● 5/24	● 6/11	● 7/9	● 8/21	● 9/19	● 10/23	● 11/19	● 12/18	● 1/11	● 2/18	● 3/18	*2回/年除草作業	
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。															