

2019年度 西沖第3号処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2020年3月31日

処分場名	点検項目	2019年										2020年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	4.遮水工の状況・効果	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	5.放流水の水質検査	● 4/15	-	-	● 7/11	● 8/26	● 9/9	-	-	-	-	● 2/18	● 3/18	* 放流時に測定	
	5.周辺地下水の水質検査	-	● 5/13	-	-	-	-	-	● 11/21	-	-	-	-		
	5.放流水・周辺地下水の水質検査	-	-	-	◆ 7/9	-	-	-	-	-	-	-	-	◆ダイオキシン測定	
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	7.調整池の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	8.浸出液処理設備の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
	9.PH、COD測定器の状況(校正)	● 4/17	● 5/15	● 6/19	● 7/17	● 8/21	● 9/18	● 10/16	● 11/20	● 12/11	● 1/22	● 2/19	● 3/25		
	10.排水ポンプターニング状況	● 4/1	● 5/7	● 6/3	● 7/1	● 8/1	● 9/2	● 10/1	● 11/1	● 12/2	● 1/6	● 2/3	● 3/2		
11.保護柵の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18			
12.標識類の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18			
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	* 通路、築堤の除草作業/2回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18		
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 2. 3水質検査」に記載しています。 *一部の分析項目に異常値がみられたため、5月に再分析を行い基準値以下であることを確認しました。															