

2019年度 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2020/3/31

処分場名	点検項目	2019 年									2020 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	4.搬入廃棄物の展開検査	●3、10 17、24	●8、15 22、29	●5、12 19、26	●3、10 17、24	●1、8 21、28	●4、11 18、25	●2、9 16、23	●6、13 20、27	●4、11 18、25	●8、15 22、29	●5、12 19、26	●4、11 18、25	
	5.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	6.周辺地下水の水質検査	-	-	● 6/12	-	-	-	-	-	● 12/9	-	-	-	
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/17	● 5/15	● 6/19	● 7/17	● 8/21	● 9/18	● 10/16	● 11/20	● 12/11	● 1/22	● 2/19	● 3/25	
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	10.保護柵の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	11.標識類の状況	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/15	● 5/13	● 6/12	● 7/11	● 8/26	● 9/9	● 10/23	● 11/21	● 12/9	● 1/20	● 2/18	● 3/18	*2回/年除草作業
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。														