# 2020年度
# 西沖第3号処分場点検記録

●異常なし　×対策が必要

2021年3月31日

| 処分場名 | 点検項目 | 2020 年 | | | | | | | | | 2021 年 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 西沖第3号処分場（管理型） | 1.埋立廃棄物の分別状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 2.埋立廃棄物の種類・数量 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 3.擁壁・堰堤の状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 4.遮水工の状況・効果 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 5.放流水の水質検査 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | － | － | － | － | － | － | － | － | ＊放流時に測定 |
| | 5.周辺地下水の水質検査 | － | ● 5/19 | － | － | － | － | － | ● 11/11 | － | － | － | － | |
| | 5.放流水・周辺地下水の水質検査 | ◆ 4/24 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ・◆ダイオキシン測定 |
| | 6.地下水集排水設備の状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 7.調整池の状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 8.浸出液処理設備の状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 9.PH、COD測定器の状況（校正） | ● 4/15 | ● 5/20 | ● 6/17 | ● 7/22 | ● 8/12 | ● 9/16 | ● 10/21 | ● 11/18 | ● 12/16 | ● 1/20 | ● 2/24 | ● 3/17 | |
| | 10.排水ポンプターニング状況 | ● 4/1 | ● 5/1 | ● 6/1 | ● 7/1 | ● 8/3 | ● 9/1 | ● 10/1 | ● 11/2 | ● 12/1 | ● 1/6 | ● 2/3 | ● 3/3 | |
| | 11.保護棚の状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| | 12.標識類の状況 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |
| 除草状況 | 1.処分場内の点検通路、築堤他 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | ＊通路、築堤の除草作業/数回/年 |
| | 2.放流水採取口・観測井戸周辺 | ● 4/16 | ● 5/19 | ● 6/15 | ● 7/15 | ● 8/18 | ● 9/14 | ● 10/15 | ● 11/11 | ● 12/10 | ● 1/25 | ● 2/10 | ● 3/23 | |

備考：　周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「２．２．３水質検査」に記載しています。

＊一部の分析項目に異常値がみられたため、５月に再分析を行い基準値以下であることを確認しました。