2020年度

長沢処分場点検記録

●異常なし　×対策が必要　　2021/3/31

処分場名	点検項目	2020　年									2021　年			措　置(対　策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
長沢処分場 （安定型）	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	4.搬入廃棄物の展開検査	●1、8 15、22	●7、13 20、27	●3、10 17、24	●1、8 15、22	●5、12 19、26	●2、9 16、23	●7、14 21、28	●4、11 18、25	●2、9 16、23	●6、13 20、27	●3、10 17、24	●3、17 24、31	
	5.浸透水（放流水）の水質検査	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	6.周辺地下水の水質検査	－	－	● 6/15	－	－	－	－	－	● 12/10	－	－	－	
	7.浸出水桝(石灰石）処理状況	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/15	● 5/20	● 6/17	● 7/22	● 8/12	● 9/16	● 10/21	● 11/18	● 12/16	● 1/20	● 2/24	● 3/17	
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	10.保護棚の状況	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	11.標識類の状況	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/16	● 5/19	● 6/15	● 7/15	● 8/16	● 9/14	● 10/15	● 11/11	● 12/10	● 1/25	● 2/10	● 3/23	*数回/年除草作業
備考：　周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「２．３．３水質検査」に記載しています。														