

## 2023年度

# 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2024/3/31

処分場名	点検項目	2023 年										2024 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	4.搬入廃棄物の展開検査	●4、11 18、25	●9、16 23、30	●6、13 20、27	●4、11 18、25	●1、8 22、29	●5、12 26	●3、17 24、31	●14、28	●12、19 26	●16、30	●13、27	●5、12 19、26		
	5.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/17	● 5/17	● 6/16	● 7/12	● 8/14	● 9/13	● 10/12	● 11/13	● 12/11	● 1/10	● 2/8	● 3/8		
	6.周辺地下水の水質検査	-	-	● 6/16	-	-	-	-	-	● 12/11	-	-	-		
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/24	● 5/17	● 6/19	● 8/3	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	10.保護棚の状況	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
	11.標識類の状況	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/19	● 3/11		
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/27	● 3/11		
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/25	● 5/17	● 6/20	● 7/12	● 8/22	● 9/19	● 10/10	● 11/13	● 12/18	● 1/22	● 2/27	● 3/11	*数回/年除草作業	
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。															